

Kennzeichnung der Verseilelemente nach VDE 0816

Kennzeichnung von Fernmeldeaußenkabeln

Die fünf Stern-Vierer jedes Grundbündels haben folgende Kennzeichnung:

1. Vierer Grundfarbe aller Adern rot
2. Vierer Grundfarbe aller Adern grün
3. Vierer Grundfarbe aller Adern grau
4. Vierer Grundfarbe aller Adern gelb
5. Vierer Grundfarbe aller Adern weiß

Die Grundfarbe aller Adern von Vorrats-Vierern ist rot.


Die Adern eines Stern-Vierers werden durch Ringe wie folgt markiert:



In Kabeln bis zu 120 Doppeladern (DA) und in Hauptbündeln ist in jeder Lage mit Grundbündeln das Zählgrundbündel und in Kabeln mit 150 und mehr DA in jeder Lage mit Hauptbündeln das Zählhauptbündel mit einer offenen roten Wendel gekennzeichnet. Alle anderen Grund- oder Hauptbündel haben eine weiße oder naturfarbene Wendel.

Beispiele für Bündelverseilung:

Grundbündel aus 5 Sternvierern



Kabel (oder Hauptbündel) mit 50 DA aus 5 Grundbündeln mit je 10 DA

